

OTRAS ÁREAS DE EXPERIENCIA

No.	NOMBRE ESTUDIO	AÑO
1	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales las Colonias, León Guanajuato.SAPAL.	2021
2	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio para el análisis del modelo conceptual hidrogeológico del predio de Chemtura-Lanxess, Altamira Tamaulipas. Vida Ambiente S.A. de C.V.	2020
3	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico de los predios Xmul-Balam. QV Gestión Ambiental, S.C.	2020
4	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico para evaluar la contaminación del acuífero somero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SEM TREDI, S.A. de C. V.	2020
5	Supervisión de la perforación de un pozo para la Tequilera Tres Agaves. Tequila, Jalisco.	2020
6	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico de los predios Uxmal. QV Gestión Ambiental, S.C.	2020
7	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico para el nuevo Proyecto de Xplor, en Quintana Roo. Puerta Cancún Xcaret, S.A. de C.V.	2019
8	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio del proyecto piloto de recarga artificial con agua residual tratada, en el acuífero del cauce del Río Tijuana (1ª etapa), en Tijuana, Baja California. Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y Estados Unidos.	2017
9	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el Estudio de Actualización Geohidrológica de los acuíferos 1906, Área Metropolitana de Monterrey; 1912, Citrícola Norte; y 1916, Navidad-Potosí-Raíces, en el Estado de Nuevo León. CONAGUA. Organismo de Cuenca Río Bravo.	2013
10	Trabajos de topografía en el predio de Los Médanos Ixtapa, en el Estado de Guerrero. Los Médanos Ixtapa, S.A. de C.V.	2012
11	Supervisión de la construcción de los rebombes de agua potable TC-9 y San Nicolás, ubicados en la Delegación Tlalpan, D.F. Dirección General de Construcción y Operación hidráulica, Gobierno del Distrito Federal.	2009
12	Supervisión de la perforación del pozo de agua No. 4, en la Planta de Samaria, Edo. de Tabasco. Praxair México, S. de R.L. de C.V.	2008
13	Levantamiento topográfico del predio de Praxair ubicado en la Ciudad Industrial Xicoténcatl, Apizaco, Tlaxcala. Praxair México, S. de R. L. de C. V.	2005



No.	NOMBRE ESTUDIO	AÑO
14	Establecimiento de las coordenadas geográficas y UTM de los vértices que delimitan a un predio en San Diego de la Unión, Estado de Guanajuato. Abengoa México, S.A. de C.V.	2003
15	Supervisión para la interconexión de los colectores marginales en la Barranca Tarango, tramo I del pozo No. 1 al pozo No. 18, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Álvaro Obregón, D.F. Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Gobierno del Distrito Federal.	2001
16	Supervisión de la perforación del pozo denominado "Agrícola Oriental No. 1", así como obras auxiliares y complementarias, ubicado en la Delegación Iztapalapa, D.F. DGCOH.	2001
17	Cursos sobre geología, hidrogeología, pruebas de bombeo y localización segura ambientalmente derellenos sanitarios y confinamiento de residuos industriales, en diversos años.	