

OTRAS ÁREAS DE EXPERIENCIA

No.	NOMBRE ESTUDIO	AÑO
1.	Supervisión para la interconexión de los colectores marginales en la Barranca Tarango, tramo I del pozo No. 1 al pozo No. 18, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Álvaro Obregón, D.F. Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica. Gobierno del Distrito Federal.	2001
2.	Supervisión de la perforación del pozo denominado "Agrícola Oriental No. 1", así como obras auxiliares y complementarias, ubicado en la Delegación Iztapalapa, D.F. DGCOH.	2001
3.	Establecimiento de las coordenadas geográficas y UTM de los vértices que delimitan a un predio en San Diego de la Unión, Estado de Guanajuato. Abengoa México, S.A. de C.V.	2003
4.	Levantamiento topográfico del predio de Praxair ubicado en la Ciudad Industrial Xicoténcatl, Apizaco, Tlaxcala. Praxair México, S. de R. L. de C. V.	2005
5.	Supervisión de la perforación del pozo de agua No. 4, en la Planta de Samaria, Edo. de Tabasco. Praxair México, S. de R.L. de C.V.	2008
6.	Supervisión de la construcción de los rebombes de agua potable TC-9 y San Nicolás, ubicados en la Delegación Tlalpan, D.F. Dirección General de Construcción y Operación hidráulica, Gobierno del Distrito Federal.	2009
7.	Trabajos de topografía en el predio de Los Médanos Ixtapa, en el Estado de Guerrero. Los Médanos Ixtapa, S.A. de C.V.	2012
8.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el Estudio de Actualización Geohidrológica de los acuíferos 1906, Área Metropolitana de Monterrey; 1912, Citrícola Norte; y 1916, Navidad-Potosí-Raíces, en el Estado de Nuevo León. CONAGUA. Organismo de Cuenca Río Bravo	2013
9.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio del proyecto piloto de recarga artificial con agua residual tratada, en el acuífero del cauce del Río Tijuana (1ª etapa), en Tijuana, Baja California. Comisión Internacional de Límites y Agua entre México y Estados Unidos.	2017
10.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico para el nuevo Proyecto de Xplor, en Quintana Roo. Puerta Cancún Xcaret, S.A. de C.V.	2019
11.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio para el análisis del modelo conceptual hidrogeológico del predio de Chemtura-Lanxess, Altamira Tamaulipas. Vida Ambiente S.A. de C.V.	2020
12.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico de los predios Xmul-Balam. QV Gestión Ambiental, S.C.	2020

No.	NOMBRE ESTUDIO	AÑO
13.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico para evaluar la contaminación del acuífero somero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SEM TREDI, S.A. de C. V.	2020
14.	Supervisión de la perforación de un pozo para la Tequilera Tres Agaves. Tequila, Jalisco.	2020
15.	Trabajos técnicos de topografía y nivelación de brocales en el estudio hidrogeológico de los predios Uxmal. QV Gestión Ambiental, S.C.	2020
16.	Cursos sobre geología, hidrogeología, pruebas de bombeo y localización segura ambientalmente de rellenos sanitarios y confinamiento de residuos industriales, en diversos años.	